

---

# Églises baroques (Philippines) No 677bis

---

## 1 Identification

### État partie

Philippines

### Nom du bien

Églises baroques de Philippines

### Lieu

Immaculée Conception : district de Intramuros, ville de Manille ; Nuestra Señora : municipalité de Santa Maria, province d'Ilocos Sur ; San Agustin : municipalité de Paoay, province d'Ilocos Norte ; Santo Tomas : municipalité de Miagao, province d'Iloilo

### Inscription

1993

### Brève description

Ces quatre églises, situées dans les villes de Manille, Santa Maria, Paoay et Miagao, et dont la première fut construite dès la fin du XVI<sup>e</sup> siècle par les Espagnols, sont représentatives d'un style unique en son genre où le baroque européen a été réinterprété par les artisans philippins et chinois.

### Inscription

1993

### Date d'approbation de l'évaluation par l'ICOMOS

6 mars 2013

## 2 Problèmes posés

### Antécédents

Les quatre églises ont été inscrites en 1993 sur la base de cartes qui traçaient les contours des zones proposées pour inscription. Il était entendu que ces zones décrivaient les délimitations du bien, alors qu'aucune protection supplémentaire, sous la forme de zones tampons, n'était définie. Certaines zones étaient indiquées sur des cartes schématisées et sans échelle et appelaient donc des précisions. La définition exacte des limites a été demandée lors de l'exercice d'inventaire rétrospectif en 2010 et l'État partie a indiqué dans le Rapport périodique de 2003 qu'il cherchait à étendre les délimitations, en particulier à Santa Maria.

### Modification

La modification des limites propose des zones tampons pour chacun des quatre sites composant le bien ainsi

qu'une extension des limites des zones inscrites pour deux des quatre éléments constitutifs. Ces modifications seront envisagées individuellement pour chaque élément de la série :

Les limites de l'église de l'Immaculée Conception de San Agustin restent identiques à celles du bien inscrit en 1993 et le bien couvre une superficie de 2,43 hectares. La nouvelle zone tampon de 106,13 hectares couvre tout le quartier historique fortifié Intramuros. Elle offre une excellente protection des composantes du bien contre d'éventuels risques d'atteintes physiques et visuelles.

Dans la municipalité de Santa Maria, les limites de l'élément de la série Nuestra Señora de la Asunción ont été à la fois étendues et légèrement réduites, et comprennent aujourd'hui les éléments essentiels de l'église, le couvent et les lignes de vue entre les principales voies d'accès et l'église. Des parties du cimetière historique et des pentes verdoyantes alentour, auparavant légèrement plus larges, ont été exclues des limites. La zone agrandie s'étend vers le sud, mais aucune justification n'a été fournie pour les nouvelles inclusions. La superficie de la zone couverte par les nouvelles délimitations proposées est de 2,86 hectares, tandis que la taille exacte de la zone précédemment inscrite n'est pas claire en raison de sa délimitation schématique sur une carte sans échelle dressée en 1993.

L'État partie propose aussi des délimitations pour une zone tampon qui a été établie et qui comprend des parties importantes de la ville historique entourant l'église, dont l'ancien et le nouveau marché central. Bien que cette zone tampon semble offrir une protection adaptée vers l'est et l'ouest, aucune zone tampon n'entoure les limites du bien inscrit vers le nord et le sud et la documentation fournie par l'État partie n'explique pas la raison de cette répartition inégale de la zone tampon. L'ICOMOS recommande qu'une zone tampon soit prévue pour la protection dans toutes les directions et qu'elle soit par conséquent étendue au nord et au sud de cet élément constitutif du bien.

Pour l'église San Agustin de Paoay, Ilocos Norte, les limites proposées ont été étendues pour couvrir un deuxième élément constitutif – donc le cinquième pour la série dans son entier – en intégrant les ruines du couvent de San Agustin. Le premier site couvre la superficie d'origine, qui est de 2,10 hectares, à laquelle il faut ajouter 0,66 hectare pour le deuxième élément. L'extension est justifiée par le fait que le couvent a fait partie intégrante du développement de l'église et que pour cette raison ses ruines doivent aussi être incluses ; toutefois, le couvent n'était pas mentionné dans le premier dossier d'inscription. L'ICOMOS considère que l'État partie doit fournir de plus amples informations sur la manière dont le couvent contribue à la valeur universelle exceptionnelle de la série. Sur la base d'une explication claire de l'inclusion du couvent, il conviendrait aussi de se demander si une extension de l'élément existant ne serait pas une option préférable à l'ajout d'un cinquième élément, simplement séparé du premier par une rue.

La zone tampon commune entourant les deux éléments couvre une superficie de 13,86 hectares. Sa délimitation semble suffire à fournir une protection appropriée au bien existant de cet élément de la série.

Les limites de l'élément de la série de l'église Santo Tomas de Villanueva à Miagao, Iloilo, ne changent pas et couvrent une superficie de 0,92 hectare. La zone tampon entourant le site offre une protection appropriée dans trois directions, sur une superficie de 29,94 hectares. Toutefois, aucune zone tampon n'est proposée vers le sud-ouest du bien et l'État partie n'a pas fourni d'explication concernant l'absence de zone tampon à cet endroit dans sa documentation. L'ICOMOS considère qu'il serait souhaitable d'établir une zone tampon qui entoure le bien dans toutes les directions et offre ainsi une protection appropriée contre toutes les atteintes négatives possibles, y compris visuelles.

Pour chacun des quatre sites constitutifs du bien, une législation qui prend en compte les restrictions en matière de développement dans la zone inscrite et dans la zone tampon a été rédigée et soumise dans la plupart des cas à des commissions d'examen du patrimoine. Plusieurs types d'utilisation des sols ont été formellement interdits dans les zones tampons et les développements architecturaux inappropriés et disgracieux sont considérés comme non admissibles.

### 3 Recommandations de l'ICOMOS

#### Recommandations concernant l'inscription

L'ICOMOS recommande que la proposition de modification mineure des limites et de zone tampon de l'église de l'Immaculée Conception de San Agustin (Manille), églises baroques des Philippines, Philippines, soit **approuvée**.

L'ICOMOS recommande que l'examen de la proposition de modification mineure des limites et de zone tampon de l'église de San Agustin (Paoay), églises baroques des Philippines, Philippines, soit **renvoyé** à l'État partie afin de lui permettre de :


- justifier la contribution spécifique des ruines du couvent à la valeur universelle exceptionnelle du bien ;
- étendre la zone inscrite de l'église pour inclure le couvent afin de former un seul élément constitutif ;
- étendre les zones tampons dans les directions où l'élément du bien n'est pas encore entouré par une zone tampon de protection ou apporter une justification expliquant pourquoi des zones tampons n'ont pas été établies dans ces endroits.

L'ICOMOS recommande que l'examen de la zone tampon proposée pour l'église de Santo Tomas de Villanueva (Miagao), églises baroques des Philippines, Philippines, soit **renvoyé** à l'État partie afin de lui permettre de :


- étendre les zones tampons dans les directions où l'élément du bien n'est pas encore entouré par une zone tampon de protection ou apporter une justification expliquant pourquoi des zones tampons n'ont pas été établies dans ces endroits.

L'ICOMOS recommande que l'examen de la proposition de modification mineure des limites et de zone tampon de l'église Nuestra Señora de la Asunción (Santa Maria), églises baroques des Philippines, Philippines, soit **renvoyé** à l'État partie afin de lui permettre de :


- justifier la réduction du bien le long des pentes à l'est en direction du vieux cimetière espagnol et expliquer l'extension des limites vers le sud ;
- étendre les zones tampons dans les directions où l'élément du bien n'est pas encore entouré par une zone tampon de protection ou apporter une justification expliquant pourquoi des zones tampons n'ont pas été établies dans ces endroits.




Église de l'Immaculée Conception de San Agustín, Manille - Plan indiquant la zone tampon proposée



Église Nuestra Señora de la Asunción, Santa María - Plan indiquant les délimitations révisées du bien et la zone tampon proposée



Église de San Agustín, Paoay - Plan indiquant les délimitations révisées du bien et la zone tampon proposée



Église de Santo Tomás de Villanueva, Miagao - Plan indiquant la zone tampon proposée